

CITROËN XANTIA

ERRATUM à la Notice d'Emploi XANTIA X2-F-4001

Ce document annule et remplace
les **Fonctions** et **Ampérage** des **Fusibles sous planche de bord**
F11 et **F16** situés en page 119
F19 et **F21** situés en page 120

Repère	Ampérage	Fonctions
F11	10 A	Feu de position (avant gauche) - Feu de position (arrière droit) - Eclairage plaque minéralogique
F16	30 A	Lunette arrière chauffante - Rétroviseur dégivrant
F19	10 A	Lunette arrière chauffante (temporisateur) - Sièges chauffants
F21	30 A	Air conditionné (calculateur) - Air conditionné (Pulseur d'air)